

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：平湖聚晖新能源有限公司平湖 4.33703MWp 分布式光伏发电项目
编号：PHJH-TZD-001

致：浙江诺欧博新材料有限公司（单位）

主题：质量、安全事宜。

内容：2017 年 3 月 3 日我监理人员在施工现场巡视时，发现中德企业园施工现场存在以下问题：

- 1、箱变基础的接地极未按规范要求施工；
- 2、屋面浇筑的支架基础出现蜂窝麻面，表面不平整光滑，成平行四边形；
- 3、基础预埋螺栓预留尺寸不够；
- 4、屋面浇筑施工结束后没有及时清理残留混凝土；
- 5、违规使用绳子固定滑轮吊装材料；

现我监理部要求施工方严格按照安全文明施工规范及技术要求对以上问题进行整改处理，整改完成后通知我监理部验收合格后，方可进行下道工序。

（后附质量不合格照片）

限 2 个工作日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：


日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

17-3-4 08:24



蜂窝麻面



屋面混凝土残留



成平行四边形



绳子简易固定滑轮



接地极不合格



预埋螺栓预留尺寸不够

17-3-4 08:24

