

# 监理通知单

工程名称：平湖经济开发区资产管理有限公司二期 1050KWp 屋顶光伏发电项目

编号：PHJH-TZD-001


致：浙江诺欧博新材料有限公司平湖项目部

事由：


质量问题

内容：今（4月18日）我监理人员在御牧厂区巡查时，发现屋面桥架螺丝生锈（如图1）；电缆波纹管接口处不密封（如图2）。现责令总包方按验收规范整改到位，质检合格后通知我监理项目部验收。

要求总包单位对以上问题加强管理！



（图1）



（图2）

限 2 个工作日内回复。

监理项目部（章）



总/专业监理工程师：赵明俊

日期：2017 年 4 月 18 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。