

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 浙江万华实业有限公司分布式光伏发电项目

编号: HZJH-WH-TZD-001

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (单位)

主题:



质量问题

内容:

今我项目部人员对万华屋面组件支架进行了初步验收, 发现存在以下问题:

- 1) 有部分立柱上的弹垫未放(见图);
- 2) 螺丝未紧固到位;
- 3) 檩条连接缝隙过大(见图);
- 4) 部分组与组之间不水平;

针对以上问题请总包方尽快整改到位, 并报业主及监理部验收合格后方可安装组件。



项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

段光林

日

期:

2017.12.02

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。