

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：杭州聚晖新能源有限公司 603.86 千瓦分布式光伏发电项目（万华）

编号：HZJH-WH-TZD-003


致：浙江诺欧博新材料有限公司余杭项目部（单位）

主题：

质量问题

内容：

今（2017 年 6 月 16 日）我项目部人员对万华科技园区屋面施工进行巡视检查时发现施工单位对我监理人员之前口头提出的问题没有整改（桥架不允许使用燕尾钉固定，要用螺栓固定），造成今天部分电缆绝缘层破损（见图）。针对这一问题请总包给出一个好的解决方案。并加强现场管理。杜绝类似事情再次发生！




限 3 日整改完成！

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师： 楼光林

日期： 2017.06.16



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建