

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目

编号: SXMB14-SG01-018

致 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 TWHN-ZHJL-018 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、 已对集电线路从湖边到岸上段电缆桥架抱箍螺栓进行更换。

2、 电缆敷设直埋电缆出地面部分已用桥架加以保护。

施工项目部 (章):

项目经理: 王恩

日期: 2017.6.9

监理项目部复查意见:

已按要求整改

监理项目部 (章):

总监理工程师: 王恩

日期: 2017.6.11

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。