

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-005

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由：

关于开关站施工质量事宜。

内容：我方监理人员巡视发现开关站接地质量有如下问题

开关站现场接地网接地扁钢有两种型号，经现场检测型号为 50×6 扁钢厚度不够，仅达到 4.46mm，严重不符合图纸要求。

要求：1、你方对不合格接地扁钢进行更换，更换为合格扁钢后报于我方验收，已施工完成的接地扁钢要求进行返工处理。

2、若发现有不合格扁钢使用到开关站，我方将不参与该部分工程验收，不签收该部分工程资料。

3、现场所有进场材料及设备提前报于我方验收，验收合格后方可用于工程。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪仁生

日期：2017年3月3日

注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。

份 1 份 份 1 份 份 1 份