

监理工程师通知回复单

工程名称: 方家湖光伏电站 3kV 接入系统工程

编号: 002

致 常州正衡电力工程监理有限公司方家湖光伏电站 35kV 接入系统工程监理项目部:

我方接到编号为 TWHN—ZHJL—002 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

生产厂家已提供质量保证书, 原不合格螺栓已收回, 项目部要求生产厂家严格按图纸尺寸加工螺栓。

施工项目部(章):

项目经理:

日期:

监理项目部复查意见:

经检查验收地脚螺栓规格已符合
设计要求

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。