

## 监 理 通 知 单

工程名称: 浙江嘉兴分布式胜禾 0.94689MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD02

致: 浙江电腾云光伏科技有限公司 (EPC 单位)、南通乔龙广电科技有限公司 (施工单位)

事由: 关于施工现场未按图施工事宜

内容:

2016 年 11 月 25 日星期五, 我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现集装箱基础施工过程中改变施工方案未按图施工, 集装箱基础基坑墙设计要求为混凝土结构, 现场实际为砖砌结构基础, 施工方要严格按照图纸施工, 否则造成一切责任后果施工方自负! 若设计不合理请按程序出具设计变更手续重新绘制出图。

抄送: 奥瑟亚 (嘉兴) 光伏科技有限公司 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 11 月 25 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份