

JXMB6

监理工程师通知单

工程名称： 山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号： JL-001

致： 山东和盛电气有限公司项目部

事由： 关于组件安装质量相关事宜。

内容：

今对 A、B 区支架及组件安装质量进行抽检，发现 A、B 区均存在压块螺丝安装不到位，还有少量的漏装。

对以上问题要求 1 月 11 日前全部整改。

项目监理机构
总/专业监理工程师

日

期 2022 年 1 月 9 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。