

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

编号: JL017

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 图纸出具不及时、工程保证资料未报审

内容:

1、设计院出具图纸不齐全;

(1) 电缆桥架图纸部分无节点详图。

(2) 外线电缆敷设无线路走向及检查井等细部图纸。

(3) 电缆桥架至今未出具变更完的新图纸。

(4) 开关站无设计具体接线详图。


(5) 屋面、箱逆变、开关站具体监控图纸无。

2、乙供设备的相关设备技术参数清单、证明材料至今未提供。

3、送出电缆到货、光纤到货均未报验。

对于以上工程保证资料, 要求你单位尽快落实提供给业主项目部、监理项目部。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 3 月 15 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份。