

JXMB6

## 监理工程师通知单

工程名称： 山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目


编号： JL-002

致： 山东和盛电气有限公司项目部

事由： 关于屋面光伏区组件垒放、保护事宜；

内容： 2017 年 1 月 9 日对光伏区安装现场进行检查发现大量的光伏板放置不合理垒的过高，没有任何防范措施，容易造成组件破损，现要求施工单位立刻整改，要求 2017 年 1 月 9 日整改完毕。

项目监理机构

总/专业监理工程师： 

日

期 2017 年 1 月 9 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。