

JXMB6

监理工程师通知单

工程名称： 山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号： JL-003

致： 山东和盛电气有限公司项目部

事由： 关于安全与质量问题相关事宜；

内容： 1、预制块质量不达标及螺栓生锈，要求退货。

2、发现 B 12#楼的爬梯膨胀螺丝缺装，其他楼也有类似状况。要求立即整改，没整改前 B 12#楼停止施工。

3、楼顶施工发现大量的烟头，严禁在施工楼顶抽烟。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期： 2017 年 11 月 09 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。