

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目 编号: JL007



致: 山东和盛电气有限公司

事由: 经业主单位、监理单位现场巡视检查发现大量光伏组件背面划痕。

内容:

你单位施工的山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目经过业主单位、监理单位多次会议及口头通知注意光伏组件的运输、成品保护,但仍发现现场光伏组件背板存在大量划痕,为杜绝此情况,经过现场业主单位代表、监理单位代表研究决定:给予你方 20000 元经济处罚;同时要求你单位于 2017 年 2 月 19 日组织施工各班组长学习有关工艺标准、要求,深化施工人员成品保护责任心;对于现场组件背板划痕问题的处理意见请你单位尽快给予业主单位、监理单位书面答复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  

日期: 2017 年 02 月 19 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。