

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: JL009

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 经业主项目部、监理项目部多次会议要求及书面通知, 仍拒不整改、回复的问题。

内容:

你单位施工的山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目在施工过程中存在以下问题, 需立即给予业主单位、监理单位书面答复:

- 1、开关站基础、设备安装设计图纸未提供。
- 2、对于现场组件安装施工存在组件背板划痕问题迟迟无书面答复处理意见。
- 3、不符合图纸设计要求的电缆桥架, 经监理单位书面通知退场后, 仍拒不整改。
- 4、工程资料严重滞后, 至今为止未上报我方监理有关工程的任何保证资料(第三方检测报告及进场材料的合格证、厂家资质等质量证明文件), 工程隐蔽验收、检验批等过程控制资料无一报审。
- 5、SVG 变压器是否在本期工程设计、安装, 请出具有关单位的书面确认文件

为保证工程进度需要, 以上问题限你单位于 2017 年 2 月 22 日前给予业主单位、监理单位书面答复(整改、落实意见), 如仍置之不理, 由此造成的一切损失由你单位自行承担。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017年2月21日

注 本表一式\_\_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存\_1\_份。