

GFDZJBM03: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 3.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: JL011

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 施工现场存在的质量隐患

内容:

你单位施工的山东临沂华东有色金属城 3.2MWp 分布式并网光伏发电项目在业主项目部、监理单位巡视检查中发现以下问题:

- 1、电缆桥架接地铜排未套管, 易腐蚀。
- 2、屋面光伏支架部分螺栓未紧固, 且未安装螺母。
- 3、屋面光伏组件安装中压块不密实; 边压块个别未固定; 连接线随意乱放。
- 4、屋面光伏支架倾斜严重。
- 5、电缆桥架支撑应尽快安装, 防止安装完成的桥架弯曲、变形。
- 6、部分光伏组件的连接线未采取保护固定措施。

对于以上所存在的相关问题, 要求你单位立即整改落实。

监理单位(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 12 月 25 日

注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。