

监理通知回复单

工程名称：临沂华市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号： JL-002

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到编号为 JL-002 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，
请予以复查。

详细内容： 针对屋面光伏组件垒放过高，已通知施工单位降低光伏板垒放高度，加设防护措施，
现已整改完毕。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2017 年 1 月 9 日

复查意见：

经检查已加强防护措施，整改完毕

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2017 年 1 月 9 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。