

监理通知回复单

工程名称：临沂华市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号： JL-003

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到编号为 JL-003 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，
请予以复查。

详细内容：针对预制块质量不达标，已通知制作单位增加养护时间，做好养护，爬梯已增设膨胀螺丝，施工现场烟头过多问题，已通知施工单位负责人，严禁在楼顶抽烟，一经发现做出处罚处理，上述问题均已整改完毕。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2017年1月9日

复查意见：

经检查现场已增加养护，爬梯已增设膨胀螺丝。

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。