

监理通知回复单

工程名称：临沂华东有色金属城分布式 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号： JL-007

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到编号为 JL-007 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

详细内容：

我单位针对发现大量光伏组件背面划痕问题已组织施工各班组队长开会学习有关工艺标准，要求深化施工人员成品保护责任心，严格要求施工人员施工规范，坚决杜绝此类事件的发生，再有发现罚款处理。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2017年3月19日

复查意见：

经检查上述问题施工单位已对施工人员进行教育，并做好了成品保护。

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2017年3月19日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。