

监理通知回复单

编号: JL-009

工程名称: 临沂华东有色金属城分布式 8.2 兆瓦光伏发电项目

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到编号为 JL-009 的监理通知单后, 已按要求完成相关工作,

请予以复查。

详细内容:

- 1、开关站基础、设备安装设计图纸已提供。
- 2、对组件背面划痕问题已作出书面答复处理意见。
- 3、不符合图纸的设计要求的电缆桥架已做出退场, 整改。
- 4、已安排专职资料员整理工程资料。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017 年 2 月 21 日

复查意见:

经检查上述问题已整改完毕。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2017 年 2 月 21 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。