

监理通知回复单

工程名称：临沂华东有色金属城分布式 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号：JL-011

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到编号为 JL-011 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，
请予以复查。

详细内容：

- 1、桁架梁安装已与设计单位沟通；更改制作方案；要求重新安装，要求安装平整，不要发生倾斜。
- 2、桁架梁、支座不可靠连接，不符合图纸设计的已整改完毕。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

年 月 日

复查意见：

经检查上述存在的问题已整改完毕

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2017 年 2 月 23 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。