

监理工程师通知回复单

工程名称: 无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技 7.59MW 光伏发电项目部

编号: 20170120HF-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部:

我方接到编号为 20170118TZ-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、已补齐部分阵列漏装的边压块;
- 2、已检查所有压块并紧固;
- 3、已调整部分阵列组件表面平整度。

附件: 回复材料。

施工单位(章):



项目经理: 张俊

日期: 2017.1.20

项目监理机构复查意见:

已按要求整改。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:



注: 本表一式____份, 由施工单位填报, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 2 份。