

表 A.18

监理工程师通知回复单

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技一期 3.71 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：002


致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 20170118TZ-002 的监理工程师通知后，已按要求完成了

整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、补齐部分阵列漏装的边压块；
- 2、检查所有压块并紧固；
- 3、对组件表面不平整的阵列进行调整



项目监理机构复查意见：

已按要求整改。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日



填报说明：

本表一式 3 份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。