

监 理 通 知 单

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号：LZGF-004

致：河北省电力建设第一工程公司项目部

事由 关于组件破损事宜

内容

2017年2月28日，经监理现场巡视。在第三，四段西边工作面发现以下问题：

第三段到第四段的西边，依次发现破损光伏组件28块（275W）。现要求你项目部统计，取证及破损原因，尽快做出回复，并杜绝以后此类问题发生。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 田作敏

日 期： 2017 年 2 月 28 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。