

监理通知回复单

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目

编号：SXMB-SGAQ-TZD-HF-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 LZGF--002 的监理通知后，已按要求完成了 对问题的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：1. 对现场组件安装的锯齿现象已现场整改，下步组件安装全部使用施工线，确保组件的排列整齐。

2. 组件上面存在的脚印已清理，对问题班组进行批评教育，保证此现象不会再次发生。

附件：整改图片

施工项目部（章）

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

已完成 情况属实

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 二 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。

