

监理通知回复单

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目

编号：SXMB-SGAQ-TZD-HF-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 LZGF--005 的监理通知后，已按要求完成了 对问题的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：对于箱逆变基础接地不能按图施工的问题，由于周边施工环境所致（东邻厂区水泥路，西挨厂房）导致不能按照原图纸施工。现已与设计院沟通，宋工已同意根据现场施工环境变更的箱逆变基础接地极紧邻箱逆变基础施工的方案。现在正在走程序。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理： 王国庆

日期： 2017.3.20

监理项目部复查意见：

情况属实，落实好后再快施工

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 田在欣

日期： 2017.3.21

注 本表一式 二 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。