

监理通知回复单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBJD-XZY-HF-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 HBWX-XZY-001 的监理通知后，已按要求完成了监理在现场巡视中发现的问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、针对现场部分施工人员未佩戴安全帽，未做到安全文明施工的问题，我方已进行安全教育培训，并考核合格。
- 2、针对厂房爬楼梯安全网未做，存在安全隐患的问题，我方已做爬梯安全网。
- 3、针对厂房楼梯有晃动现象，存在安全隐患的问题，我方已对有晃动现象的楼梯进行加固。

附件：



监理项目部复查意见：

合格



注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。