

监理通知回复单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBJD-XZY-HF-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 HBWX-XZY-002 的监理通知后，已按要求完成了监理在现场巡视中发现的问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、针对组件上面发现有脚印，属于严重违规，严重警告一次的问题，我方已进行培训教育，并对当时人进行处罚。
- 2、针对起吊设备周围没有警戒线，存在安全隐患的问题，我方已进行安全教育培训，并考核合格，在起吊设备周围设置警戒线。
- 3、针对厂房边沿无警戒线无防护网，存在安全隐患，我方已进行安全教育培训，并考核合格，在厂房边沿设备警戒线和防护网。
- 4、针对简易楼梯拐角处防护网未做，存在安全隐患的问题，我方已在简易楼梯拐角处设置防护网。
- 5、针对简易楼梯上方不稳定，存在安全隐患的问题，已对楼梯进行加固。

附件：

施工项目部（章）

项目经理

日



监理项目部复查意见：

Handwritten signature

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日



注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。