

监理通知回复单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBJD-XZY-HF-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 HBWX-XZY-003 的监理通知后，已按要求完成了现场管理人员缺席事宜整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我方已安排项目经理，将于 2016 年 12 月 23 日到达施工现场主持新正源项目工作，并合理施工，确保该项目能够如期并网。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理：

日

魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目专用章

监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2016.12.23

注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。