

监理通知回复单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBJD-XZY-HF-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 HBWX-XZY-TZ-006 的监理通知后，已按要求完成了施工资料及现场施工存在问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我方已针对监理通知单 HBWX-XZY-TZ-006 中 16 项问题进行整改，预计于 2017 年 2 月 28 日前完成整改工作，并在以后施工中做到举一反三，杜绝类似问题再次发生。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理：魏县新正源分布式光伏

日期：2017.1.19

监理项目部复查意见：

符合要求

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：48220000

日期：2017.1.19

注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。