

监理通知回复单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBJD-XZY-HF-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 HBWX-XZY-TZ-008 的监理通知后，已按要求完成了监理初验存在的缺陷消缺问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

针对监理人员巡视现场发现《监理初检问题清单》内各项问题仍未整改，且未见现场施工人员的问题，我方已安排施工人员进场进行整改工作，现已完成整改消缺工作，请复检。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2017.3.15



监理项目部复查意见：

符合要求

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.3.16



注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。