

监 理 通 知 单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-001

致：河北冀电电力工程设计咨询有限公司

事由：关于施工安全事宜

内容：

2016 年 11 月 28 日经监理在现场巡视中发现，发现以下问题：

- 1、现场部分施工人员未佩戴安全帽，未做到安全文明施工。
- 2、厂房爬楼梯安全网未做，存在安全隐患。
- 3、厂房楼梯有晃动现象，存在安全隐患。

以上问题现要求你方施工单位立即修改，再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工。（见附件）



监理项目部（章）

专业监理工程师：韩文红

日期：2016 年 11 月 28 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。