

监 理 通 知 单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目
编号：HBWX-XZY-003

致：河北冀电电力工程设计咨询有限公司河北新正源项目部

事由：现场管理人员缺席事宜

内容：

从本周二至今，业主及我监理部在现场未见贵方项目部项目经理，有现场工作无法进行对接，我监理部要求贵方任命的项目经理段经理在现场主持贵部工作，以不耽搁现场施工质量、进度情况。

现在距项目并网还有八天时间，我监理部要求贵方合理组织施工，适当增加人员以确保项目能如期并网。

如因贵部项目管理人员缺席造成现场施工质量、甲供材料无人接受、施工工期停滞等所引起的责任，由贵部承担。

限贵公司 2 日内回复

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：2016 年 12 月 22 日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。