

监 理 通 知 单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目 编号：WPQC-ZHJL-006

致： 河北冀电电力工程设计咨询有限公司

事由： 关于 1#屋面组件损坏的问题

内容：2017年3月1日监理协同业主及总包方进行现场安全检查时，发现 1#屋面部分组件被风刮起导致损坏，日前业主、监理及总包方已再三要求现场施工队针对近日大风天气(4-6级、阵风7级)采取相应的保护措施，保证材料及人身安全，由于施工队安全意识薄弱，未按要求做好防护措施，导致本次事故的发生，请施工单位立即进行整改，做好现场防护工作并做好损坏组件的统计工作。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017年3月1日



主 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。