

监理通知回复单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：HBJD-WPQC-HF-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 WPQC-ZHJL-004 的监理通知后，已按要求完成了关于逆变基础未按图施工问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、我方已针对监理通知单 WPQC-ZHJL-004 中提出的关于逆变基础未按图施工的问题已按照设计图纸要求进行整改，并针对该问题对施工人员进行教育，在以后施工过程中严格按照图纸施工，杜绝类似问题再次发生。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

（Handwritten signature）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。