

监理通知回复单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：HBJD-WPQC-HF-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 WPQC-ZHJL-006 的监理通知后，已按要求完成了关于 1#屋面组件损坏问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、我方已针对监理通知单 WPQC-ZHJL-006 中提出的关于 1#屋面组件损坏的问题已进行整改，并针对该问题对施工人员进行安全文明施工教育，在以后施工过程中做到举一反三，杜绝类似问题再次发生。

附件：

施工项目部

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

（Handwritten signature）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。