

监理通知回复单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：HBJD-WPQC-HF-010

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 WPQC-ZHJL-009 的监理通知后，已按要求完成了关于施工现场安全文明施工及施工质量问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、我方已针对监理通知单 WPQC-ZHJL-009 中提出的关于施工现场安全文明施工及施工质量的问题召开安全质量专题会议，强调本工程安全文明施工和施工质量，并将于 2017 年 3 月 29 日完成整改工作。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：



监理项目部复查意见：

[Handwritten signature]

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。