

监理通知回复单

工程名称: 诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号: ZCZS-02

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZCZS-ZHJKL-02 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

具体事宜如下:

- 1、深加工车间 1#屋面不合规范配重基础已按照规范要求用水泥砂浆进行找平;
- 2、关于熟食车间斜梁切割事项, 我项目部已安排施工过程中先进行横梁切割、开孔, 完成后立刻用热镀锌喷漆对切口进行处理;

附件:

- 1、配重基础水泥砂浆找平图;
- 2、斜梁现场加工镀锌处理图;



监理项目部复查意见:

经复查后, 以上问题已整改落实到位。




注本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

附件:



配重基础水泥砂浆找平图



斜梁现场加工镀锌处理图

公司
项目部
2011年11月11日
2011年11月11日