

监理通知回复单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：SXMB-HF-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 009 的监理通知单后，已按要求完成了 所有整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、220kV 构架基础表面蜂窝麻面和钢筋外露问题已按规范整改完成
- 2、覆盖部分基础的土方石块已经按要求清理完成

附件：整改后照片

施工项目部（章）：
项目经理：周永志
日期：2017.04.19

EPC 单位审查意见：

整改完毕

EPC 项目部（章）：
项目经理：[Signature]
日期：2017.04.20

监理项目部复查意见：


经复查基本符合要求


常州正衡电力工程监理有限公司（章）：
总/专业监理工程师：梅波
日期：2017.04.20

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份，施工项目部存 1 份。

附件：整改后照片

1、蜂窝修复





2、覆盖构架基础石块清理完成

