

监理通知回复单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: SXMB-HF-010

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 010 的监理通知单后, 已按要求完成了 所有整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、SVG 区设备基础和#2 避雷针基础回填土中的较大石块已经清理完成。
- 2、对于 009 号监理通知的提出的问题, 我方没有及时回复, 但是在对监理提出的问题整改完成后进行的土方回填。

附件: 整改后照片

施工项目部 (章):

项目经理:

日

期: 2017.04.22

EPC 单位审查意见:

整改完毕

EPC 项目部 (章):

项目经理:

日

期: 2017.04.22

监理项目部复查意见:

经复查 基本符合要求

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2017.4.22

注 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

附件：整改后照片

