

监理通知回复单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: SXMB-HF-013

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为_013_的监理通知单后,关于蓄电池间墙体砌筑偏差问题经现场实际测量不超过1.5mm,墙体粉刷时进行消缺已完成。请审查。

附件: 整改后照片

施工项目部(章): 
项目经理: 周永华
日期: 2017.05.05

EPC 单位审查意见:

已整改

EPC 项目部(章): 
项目经理: 梅波
日期: 2017.05.05

监理项目部复查意见:

整改完成

监理项目部(章): 
总/专业监理工程师: 梅波
日期: 2017.05.06

注 本表一式__份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份,施工项目部存__份。