

监理通知回复单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220KV 升压站工程 编号: SXMB-HF-031

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为 031 的监理通知单后, 已按照图纸对充氮灭火装置的安装及预埋管位置的偏差进行了整改, 整改已完成。请审查。

附: 整改后照片

施工项目部(章):

项目经理:

日期: 2017.07.20

EPC 单位审查意见:

已整改

EPC 项目部(章):

项目经理:

日期: 2017.07.20

监理项目部复查意见:

整改完成

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017.07.20

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份, 施工项目部存 份。