

监理通知回复单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220KV 升压站工程 编号：SXMB-HF-040

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 040 的监理通知单后，迅速组织电气技术人员对升压站内保护及故障信息子站柜操作系统进行了复查，情况与贵方所提出问题一致。但由于该操作系统的复杂性，需等到站区联调联试的时候方可进行整改。请核准。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2017.09.01

EPC 单位审查意见：

已整改.

EPC 项目部（章）：

项目经理：

日期：2017.09.01

监理项目部复查意见：

同意，回复意见

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017.09.01

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份，施工项目部存一份。