

# 监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程


编号： 006

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于主控楼电缆沟

内容：

1、主控楼电缆沟浇筑前业主、监理提出钢筋间距太小要求现场立即整改。浇筑完成后发现没有按要求整改，现要求对上述部位在 4 月 16 号前必须整改完成，如未完成将进行经济处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2017 年 04 月 13 日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。