

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 009

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于构架基础

内容：

现场巡视发现 220kV 构架基础有以下问题

- 1、基础表面有明显的蜂窝、麻面、钢筋外露问题
- 2、部分基础被土方石块覆盖

要求贵单位在土方回填前整改完毕。

详见附图

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 04 月 14 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

