

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：014

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于混凝土浇筑

内容：

我方人员在你单位混凝土浇筑发现以下问题：

- 1、主变附属设备基础存在蜂窝、麻面问题
- 2、GIS 设备基础个别存在二次浇筑问题

存在严重的质量问题，要求你方立即整改。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 05 月 10 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。