

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：017

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于主控楼


内容：

经业主、监理检查发现你方：

- 1、主控楼内水管垂直度不够
- 2、主控楼外墙砖、内地面砖平整度不够
- 3、运维楼地砖色差严重

要求你方于 5 月 30 号前整改完成。逾期未完将对你方考核并给予经济处罚。

详见附图



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 05 月 28 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

