

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：018

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于电缆沟、过路管、油管

内容：

经业主、监理检查发现你方：

- 1、电缆沟、过路管未按图施工部分至今未整改
- 2、油管接口未按图施工

存在严重质量问题，未按设计规范要求施工。要求你方于 6 月 1 号前整改完成。并给予你方经济处罚壹万元罚款，逾期未完将加倍处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 05 月 30 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。