

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 026

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于电缆沟等底部高差

经业主、监理检查发现你方电缆沟、主变油坑、SVG 油坑底部收面工艺存在问题导致部分积水无法正常排出。现要求你方立即整改，并在 6 月 16 号前整改完成并回复。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：梅波

日

期：2017-06-14



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。