

# 监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：028

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于升压站施工质量

经业主、监理现场检查发现你方在 SVG 区避雷扁铁垂直度存在偏差，设备基础部分预埋螺栓存在垂直度偏差、生锈问题。要求你方 6 月 26 号前整改完成。



项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017-06-24

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。