

监理工作通知单


工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：030

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于升压站 SVG 预埋电缆穿管

经业主、监理现场检查发现你方在 SVG 区电缆穿管规格与设计图纸不符，电缆埋入地下部分无预埋管，存在质量、安全隐患，望你方及时检查穿线管，避免发生类似情况。并于 7 月 17 号前整改完成。



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师

日

期：2017.02.16

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。